

## GT-C ガラスコーティングシリーズ 取扱説明書

この度は、GT-Cシリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



### 警告 火気厳禁・水気厳禁

- 作業前から作業終了までの間、**火気を絶対近づけない**でください。●作業は換気のよい場所で行ってください。●湿度の低い室内で作業を行ってください。●直射日光があたる場所では作業を行わないでください。●水気のある場所では作業を行わないでください。●瓶は塗り込みスポンジへ含ませる時以外は、栓をしっかりとお閉めください。●液を塗り込みスポンジへ含ませる時、スポンジに**水気が無いことを確認**してください。●作業途中で**塗り込みスポンジに水が付着した場合、必ず塗り込みスポンジを交換**してください。●作業中、瓶は、直射日光を避け、水気のある場所には置かないでください。●一度使用した塗り込みスポンジやウエスで、本製品が硬化しているものは、再使用しないでください。●冷暗所で保管してください。●子供の手の届かない場所に保管してください。●絶対に飲まないでください。●作業前に手袋、保護メガネを着用して作業を行ってください。●本来の使用目的以外に使用しないでください。

### 緊急時および応急処置

- ◎火災時は、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いてください。◎皮膚に付着した時は、速やかに多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化がある時には、医師の診察を受けてください。◎目や鼻、口等に入った時はすぐに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。◎蒸気・ガス等を吸込んで気分が悪くなった時は、新鮮な空気のある場所に移動して安静にし、医師の診察を受けてください。◎破棄する場合は中身を使い切ってから各自自治体の指示に従って捨ててください。

お問い合わせ先

株式会社タフフリーインターナショナル 神戸市中央区布引町1-1-8  
TEL 078-891-9088 FAX 078-891-9077 [glassteccoat.com](http://glassteccoat.com)

# 作業手順

## 1 作業前準備物

- ・GT-Cガラスコーティングシリーズ
- ・塗り込みスポンジ
- ・拭き取りクロス
- ・手袋
- ・保護メガネ

## 2 作業環境

- ・換気の良い環境
- ・火気や水気が無く、直射日光が当たらない環境
- ・出来るだけほこりが立たない環境

## 3 施工対象品の前処理

水・油・ワックス・ほこり等が付着していない事をご確認ください。もし付着がある場合は、汚れを完全に落としてから作業を行ってください。また対象品は、**完全乾燥状態**で行ってください。

## 4 本作業（前処理が完全に終了している事を前提とします）

※開封前に瓶をよく振ってください。

①GT-Cガラスコーティングシリーズのキャップを開けて、塗り込みスポンジに液を含ませます。

**【注意】塗り込みスポンジに液を含ませたあとは、必ず瓶の蓋を閉めてください。**

**開放したままにしておくとし液が硬化し、使用できなくなる可能性があります。**

②30cm×30cmくらいの面積を目安に、ムラなく軽く均一に塗り広げます。

③拭き取りクロスを用いて塗りつけた液を素早く拭き延ばします。

**【注意】上記②の作業を行った後、放置時間が長いと拭き取りが出来なくなります。**

**【注意】拭き取りムラがあると、硬化後、面が荒れてしまいます。**

④作業が終わりましたら、室内で24時間以上、自然乾燥させてください。

（周囲温度：20℃）

※作業途中で塗布後の面に触れた場合は、上記①からやり直しを行ってください。

## 5 備考

硬化時間

①塗布後、約3時間で指触乾燥し、24時間で2H程度の硬度になりますが、塗布対象品・塗布量塗布方法・季節・気候によって違いが出ますので、乾燥時間に十分ご注意ください。

②本製品は完全硬化には7日間程度かかります。その間虫や異物の付着があるとトラブルの原因になりますので、高速走行（80km以上）は控えてください。

**【注意】お客様施工の起因による損失ならびにその他の直接・間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。**